


"Challengers Ultimate"

F-15A Streak Eagle & Schkoi P-42 1/72

ROCKETEER
SALS
le models

RD72018




F-15A Streak Eagle

1975年1月16日から2月1日の飛行において、8つの上昇時間記録を次々と更新。最後の記録樹立の際には、3分で高度98,425フィート(30,020m)に到達した


Between Jan. 16th and Feb. 1st, 1975, it broke eight time-to-climb world records. In the last of the eight records, it reached an altitude of 98,425 feet in 3 minutes.

Top




Bottom

Starboard side




- USAF White
- Polished Silver
- Aluminium
- Brown-Silver 1
- Brown-Silver 2
- Brown-Silver 3
- Brown-Violet-DarkSilver
- Dark Silver
- Matt Black
- Bright
- dark



機体姿勢指塔
実際には粘着テープを使用してキャノピーの内側に貼られていました。
Positioning gauge was actually stuck on inboard surface of canopy using colored adhesive tapes.

Schkoi P-42 (Su-27)

Su-27の試作型であるT-10sのうち1機の兵装を撤去、表面をスムージングするなどの改造を施されたP-42は1988年、F-15 ストリーク・イーグルによって樹立された世界記録を含む27の世界記録を塗り替えた。One of the T-10S prototypes which Su-27 "Flanker" originated in, its all weapon equipments were removed, its surface was polished and all drag-producing gaps and joints were filled. In 1988, P-42 achieved to break 27 world records including ones set by Streak Eagle.



左右の位置の違いにご注意ください。
Note the difference between both positions.

- yellow-Silver
- Aluminium
- Dark Silver
- Matt Black

固定されたフラップ：マット・ブラック（上面のみ）
Fixed flap in Matt Black (Upper surface only)

ご使用上の注意

- 使いたい部分だけはさみやカッター切り抜いてご使用ください。その際、デカールの絵柄を傷つけないようご注意ください。
- 水に数秒つけて、台紙の色が変わったら引き上げてください。
- 台紙ごと貼りたい場所に近くまで寄せて、滑らせるように貼り付けます。水を含ませ染みで位置を決め、柔らかい布や綿棒で軽く拭き、余分な水気を吸い取ります。その際に位置がずれないように注意してください。
- デカールを表面に密着させるには、市販のデカールソフター（柔軟剤）をご使用ください。
- デカールの上からクリアヤシ仕上げ材を塗装する場合は、塗装前に十分に乾燥させ、エアブラシやスプレーを使用して吹き付けてください。

Caution for Use

- Cut out what you want to use out of the sheet, caring to not hurt surface of printing.
- Place on surface of water, then draw up soon after the tone of the paper gets dark.
- Put the sheet close to, then slide it off on place where you want. Trim position with wet brush and pinset, take excess moisture with soft cloth or cotton stick. Be careful to not make the decal move out of position.
- To Adhere decal on the surface, use decal-softening materials.
- If you want to cover the surface with clear paint, dry up the decal completely, then airbrush or spray clear paint over it.

A Happy Decaling.