


GUSTAV



Panzer Kampf
Anzug Ausf G



Sturmhauchens
SHUTOPAL DEMOKRATISCHE REPUBLIK
SDR
REPUBLIK

P.K.A.G

PANZER KAMPF
ANZUG G
BASIC PAINT & MARKING

●基本塗装&マーキング

基本的に、このP.K.A.G型(グスタフ)は、その前身であるP.K.A.Hシリーズ及び、P.K.40~41のスタンダードカラーである、グラウ26が踏襲されている。しかしこの色も時期によって多少の差異があり、このGシリーズ以降、特にその黄味が無くなり、より無彩色に近くなってゆく。後にこれをG(グスタフ)グラウと呼ぶようになった。



▼北米ハドソン湾南部での作戦時における第401装甲猟兵大隊第1中隊第2小隊副官、カール・シュネラー小尉機。この地区独特の大きなパターンによる錯視迷彩の上に、冬期用のオフホワイトの水性塗料で再塗装されている。

▼第401装甲猟兵大隊第1中隊部隊マーク



▼第12装甲猟兵大隊第6中隊、部隊エンブレム





▼これも北米に展開する、第12装甲猟兵大隊、オットー・ブランディス小尉機。春~初夏に入ってから迷彩で、トラコドン、トリケラトプスなどの保護色説を参考にしたと思われる。部隊マークも、この時期に新たに作られたようである。



尚、部隊マーク、エンブレムは、各々ロービジのものも用意されている。

▼ノイバンツァーファスト



GUSTAV

Panzer Kampf Anzug Ausf G


MA.K.


ZbV 3000

 Do not cement together
Nicht Kleben.
Ne Pas coller.
接着しない

 cement parts together.
Kleben.
coller
接着する。


 Alternative par(s)
Provided.
Auswahlglockigkeit
choix.
選択

 Repeat this operation
Vorgang wiederholeh
Repéter l'opération
繰返えす。

 Cut away
Schneiden
Couper
切る

 Assemble firmly and
carefully.
METALL ISCHER PART
金属パーツのマーク

 Use cement sparingly
DURCHS ICHPIG PART
透明パーツのマーク

 Cut wires as shown
VINYL PART
ビニールコードのマー
ク

BEFORE ASSEMBLING

- Follow the instructions carefully.
- Cut off the parts from the stem with a nipper or cutter.
- When using adhesive, apply it on both parts to be cemented. Please take care not to apply too much adhesive.
- Pay attention to proper fitting of each parts using cello tape before cementing the parts.

- 組み立て、塗装時の注意。
- 説明書をよくみて、指示に従って組み立ててください。
- 部品をランナーから切りはなす時は、ニッパー又は、模型用ハサミを使って下さい。
- 接着剤は組み立てる部品の両方に少しずつぬって接着して下さい。
- 火の近くでの接着剤や塗料の使用はさけて下さい。

a MOLD PARTS LIST 1~30

a1	ARMORED BODY
a2	ARMORED BODY
a3	SEAT
a4	UPPER ARM UNIT
a5	UPPER ARM UNIT
a6	UPPER ARM UNIT
a7	UPPER ARM UNIT
a8	MANIPULATOR HAND
a9	MANIPULATOR FINGER
a10	EXHAUST PIPE
a11	POWER PIPE MOUNT
a12	POWER MOUNT
a13	POWER MOUNT
a14	GUARD BAR
a15	FAN
a16	ANTENNA MOUNT
a17	LAUNCHER
a18	LAUNCHER
a19	MOVABLE PARTS
a20	MOVABLE PARTS
a21	WARHEAD
a22	WARHEAD
a23	ELBOW JOINT
a24	ELBOW JOINT
a25	SHOULDER JOINT

a26	SHOULDER JOINT
a27	COOLER
a28	COOLER COVER
a29	WAIST JOINT
a30	WAIST JOINT

b MOLD PARTS LIST 1~31

b1	ARMORED THIGH
b2	ARMORED THIGH
b3	ARMORED THIGH
b4	ARMORED THIGH
b5	ARMORED GREAVES
b6	ARMORED GREAVES
b7	ARMORED GREAVES
b8	ARMORED GREAVES
b9	WEIST PAD
b10	WEIST PAD
b11	HIGH POWER LASER
b12	HIGH POWER LASER
b13	MANIPULATOR CONTROLLER UNIT
b14	MANIPULATOR CONTROLLER UNIT
b15	ARMORED FOOT
b16	ARMORED FOOT
b17	ARMORED FOOT
b18	ARMORED FOOT
b19	SHOULDER PAD
b20	SHOULDER PAD

b21	EXHAUST UNIT
b22	SURVIVAL KIT
b23	ARMORED SOLE
b24	ARMORED SOLE
b25	WAIST JOINT
b26	CANOPY GUARD BAR
b27	CANOPY GUARD BAR
b28	ELBOW JOINT
b29	ELBOW JOINT
b30	ANKLE PAD
b31	KNEE PAD

c MOLD PARTS LIST 1~10

c1	ARMORED BODY
c2	TAIL WARNING RADAR
c3	SIDE WARNING RADAR
c5	TELE OPTICAL SEEKER UNIT
c5	TELE OPTICAL SEEKER UNIT
c6	SOFT INPUT COVER
c7	CANOPY MOUNT
c8	CANOPY MOUNT
c9	TELE OPTICAL SEEKER UNIT
c10	FOLDING ARMORED SHIELD WIRES

d MOLD PARTS LIST 1~4

d1	CANOPY(FRONT)
d2	SIDE CANOPY

d3	SIDE CANOPY
d4	OPTICAL SEEKER WIRES
	1
	COIL SPRING
	2
	COPPER WIRES
	2
	FIGURES
	2


■部品及びデカールを紛失したり、破損した場合は実費でおわけいたします。
料金及び送料については、当社サービス係までお問い合わせ下さい。

■日東科学


〒285 千葉県佐倉市大作1-3-22

NITTO


1
x2



2
Right Arm




3
Left Arm




4

Right Arm.




5

Left Arm




6



7

Right Leg

x2




★ () = Left Leg

8


Right Leg

x2




9

Figure




★ () = Left Leg


10




11






12




13



14





FIGURE

WIRE NET

PE.SLEEVE

PE.SLEEVE

PE.SLEEVE

PE.SLEEVE

PE.SLEEVE

(x1) WIRE(40mm)

COIL SPRING(x2)

COPPER WIRES(x2)

Sachi

checked